Компактная метеостанция Lufft WS10

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04 Ангарск (3955)60-70-56 Архангельск (8182)63-90-72 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Благовещенск (4162)22-76-07 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Владикавказ (8672)28-90-48 Владимир (4922)49-43-18 Волоград (844)278-03-48 Волоград (8472)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Коломна (4966)23-41-49 Кострома (4942)77-07-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Курган (3522)50-90-47 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Ноябрьск (3496)41-32-12 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Петрозаводск (8142)55-98-37 Псков (8112)59-10-37 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Саранск (8342)22-96-24 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Сургут (3462)77-98-35 Сыктывкар (8212)25-95-17 Тамбов (4752)50-40-97 Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)33-79-87 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Улан-Удэ (3012)59-97-51 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Чебоксары (8352)28-53-07 Череповец (8202)49-02-64 Чита (3022)38-34-83 Якутск (4112)23-90-97 Ярославль (4852)69-52-93

Тольятти (8482)63-91-07

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: ufg@nt-rt.ru || сайт: http://lufft.nt-rt.ru/

Lufft WS10 компактная метеостанция

Lufft WS10 — это универсальная метеостанция, способная измерять до 10 параметров одновременно. Она особенно подходит для инженерных систем зданий и крыш и легко запитывается от солнечных батарей. Передача данных происходит через Wi-Fi или RS485.

Измеряемые параметры:

- температура;
- влажность;
- атмосферное давление;
- скорость и направление ветра;
- количество, интенсивность и тип осадков;
- индекс УФИ;
- положение солнца;
- освещённость;
- солнечная радиация.



температура / влажность / атмосферное давление / скорость и

направление ветра /

Измеряемые количество, интенсивность, тип осадков / индекс УФИ / положение

параметры: солнца / освещённость /

солнечная радиация

Бренд: Lufft

Изготовитель: G. LUFFT MESS- UND REGELTECHNIK GMBH

Страна производства: Германия

Габариты: 13 x 145 x 227 мм

Вес: 0,5 кг

Интерфейсы: RS485, 2-проводный, полудуплексный; WLAN (2,4 ГГц; 802.11b / g /

n)

Протоколы: Modbus, UMB, UMB ASCII 2.0

Диапазоны входного

напряжения:

9 ... 36 В постоянного тока (предпочтительно 24 В)

Потребляемая мощность (мин.): 120 мА (24 В)

Потребляемая

мощность (ветер> 7

360 мА (24 В)

м/c):

Потребляемая

мощность (обогрев

24 ВА при 24 В постоянного тока

купола):

Максимум. входная

мощность:

32,5 ВА при 24 В постоянного тока

Рабочая влажность: 0 ...100% относительной влажности

Рабочие температуры: -40 ... +60 ° C / -40 ... +140 ° F

Максимальная высота: 2000 м

Температура воздуха

Тип датчика: терморезистор

Диапазон измерений: -40 ... +60 °C / -40 ... 140 °F

Ед. измерения ° C / °F

± 1,0 ° C (-5... +25 ° C) иначе ± 2,0 ° С; при ветре> 2 м / с и при

Точность: неактивном купольном обогревателе

Относительная влажность

Тип датчика: ёмкостный

Диапазон измерений: 0 ... 100% относительной влажности

Ед. измерений: %

Точность: ± 5% (при 20 ° C и <80% относительной влажности)

Атмосферное давление

Тип датчика: ёмкостный

Диапазон измерений: 500 ... 1100 гПа

Ед. измерений: гПа

Точность: 0,5 гПа (при комнатной температуре 25 ° C / 77 ° F)

Направление ветра

Тип датчика: датчик с термоэлементом

Диапазон измерений: 360°

Точность: $\pm 10^{\circ}$ (ветер> 2 м / с)

Направление ветра

Тип датчика: датчик с термоэлементом Диапазон измерений: 0 ... 40 м/с (0 ... 90 миль/ч)

Точность: ± 1 м / с или 5% (0 ... 30 м / с), округляется до большего значения

Осадки

Тип датчика: радар

Количество осадков: 0... 200 мм (24ч)

Точность: ± 2 мм или 20%, округляется до большего значения

Интенсивность

осадков:

0 ... 30 мм/ч

Точность:

± 0,1 мм или 20% (10 мин, в лабораторных условиях)

Тип осадков:

дождь, град, снег (снег измеряется по температуре)

Солнечная радиация

Тип датчика:

кремниевый пиранометр (1)

Диапазон измерений:

0 ... 1300 Вт / м²

Точность:

10% или ± 120 Вт / м², округляется до большего значения

Направление Солнца

(расчёт):

азимут 360 °, угол 90 °

Яркость солнца

Тип датчика:

кремниевый пиранометр (2)

Диапазон измерений:

0 ... 120 клк

Сумерки

Тип датчика:

кремниевый пиранометр (2)

Диапазон измерений:

0 ... 500 лк

Индекс УФИ

Тип датчика:

кремниевый пиранометр (3)

Диапазон измерений:

0 ...13

GPS

Точность:

± 5 м (50% СЕР)

Компас

Диапазон:

360°

Точность:

± 10% (свободное поле)

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04 Ангарск (3955)60-70-56 Архангельск (8182)63-90-72 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Благовещенск (4162)22-76-07 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Владикавказ (8672)28-90-48 Владимир (4922)49-43-18 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Коломна (4966)23-41-49 Кострома (4942)77-07-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Курган (3522)50-90-47 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Ноябрьск (3496)41-32-12 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Петрозаводск (8142)55-98-37 Псков (8112)59-10-37 Пермь (342)205-81-47

Беларусь +(375)257-127-884 Узбекистан

Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Саранск (8342)22-96-24 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Сургут (3462)77-98-35 Сыктывкар (8212)25-95-17 Тамбов (4752)50-40-97 Тверь (4822)63-31-35

Тула (4872)33-79-87 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Улан-Удэ (3012)59-97-51 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Чебоксары (8352)28-53-07 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Чита (3022)38-34-83 Якутск (4112)23-90-97 Ярославль (4852)69-52-93

Тольятти (8482)63-91-07

Томск (3822)98-41-53

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +(727)345-47-04

эл.почта: ufg@nt-rt.ru || сайт: http://lufft.nt-rt.ru/